

Attrezzature Saldatrici ad aria calda e accessori per posa tubi Detergente



ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications	
Codice	Prezzo	Peso	Conf.
	0.966.001_	[Kg]	[Pz/Pc]
09660010	0.966.0010	1,00	8

Per la pulizia del PE è necessario finire il procedimento di raschiatura con un lavaggio con il detergente, eliminando così la polvere eventualmente depositatasi sulla superficie.

Il pennarello bianco serve per annotare dati o misure sui tubi.